


A.C.B.I

LE BOOK ESCALIERS





Escaliers de secours- marches tôle larmée - Main courante + lisses en fer plat - limon extérieur . Traitement: Thermolaquage Epoxy





Escalier secours ERP - 1 unité de passage - marches tôle larmée - limon extérieur - garde-corps main courante + 4 lisses - main courante inter sur fût. Traitement: Acier galva.





Escalier de secours avec paliers intermédiaires - marches tôle larmée - limon extérieur - garde-corps main courante 4 lisses +limon et main courante sur fût central. Traitement: Acier galva.







Escalier secours ERP - marches tôle larmée - limon extérieur
- garde-corps main courante 2 lisses + tôle perforée. Traite-
ment: Peinture Epoxy.




Escalier d'accès technique - marches tôle larmée - palier intermédiaire- garde-corps mc 2 ss lisses. Traitement: Galvanisation à chaud.



Escalier technique - marches tôle larmée - mc + 3 lisses + limon. Traitement: Galvanisation à chaud.



Escalier pour particulier- remplissage marche bois- barreaudage toute hauteur- Peinture Epoxy.



Escalier ERP - marches tôle larmée - GC toute hauteur + main courante. Traitement: Galva.


The image shows a modern building with a light-colored, textured facade and large, arched windows. A prominent external spiral staircase, made of galvanized steel, winds upwards from a ground-level entrance. The staircase features a central vertical support column and a curved metal cage at its base. The cage is constructed from vertical bars and has a door. The building is surrounded by green trees and a clear blue sky.

Escalier de secours 2 UP - marches tôle larmée - limon fer plat - garde-corps barreaudés - cage et porte de secours anti-panique . Traitement: Galvanisation à chaud.






Escaliers d'accès ERP- marches tôle larmée - Main courante + 4 lisses - limon extérieur - main courante intérieure sur fût. Traitement: Galvanisation à chaud.



Escalier d'accès technique -
marches tôle larmée -
garde-corps main
courante + 2 lisses. Traitement:
Galvanisation à chaud.




Escaliers de secours. Marches tôle
larmée - Main courante + 5 lisses.
Traitement: Galvanisation à chaud.



Escaliers de secours - marches caillebotis 30 x 19 - Main
courante + 3 lisses - limon extérieur. Traitement: Peinture
Epoxy.



Escalier de secours avec accès intermédiaire par palier + escalier droit - garde-corps barreaudé - marches tôle larmée.




Escalier secours - 1 unité de passage - marches tôle larmée - main courante + 5 lisses avec thermolaquage Epoxy.




Escalier secours ERP en montage- 1 unité de passage - marches tôle larmée - limon toute hauteur. Traitement: Thermolaquage Epoxy.



Escalier de secours droit 2 UP - marches tôle larmée - garde-corps main courante + 2 lisses + tôle perforée. Traitement: Galvanisation à chaud thermolaquage sur main courante.




Escalier technique - marches tôle larmée - limon
extérieur - garde-corps main courante + barreaudage.
Traitement: Acier galva.







Escalier de secours - marches tôle larmée - limon fer plat
- garde-corps main courante thermolaquée + lisse et tôle
perforée. Traitement: Galvanisation à chaud.




Escalier ERP - marches bois - garde-corps vitré -
Traitement: Peinture Epoxy .



Escalier de secours droit 1 UP - marches tôle perforée -
garde-corps main courante ronde et carré + tôle
découpe laser - Traitement: Galvanisation à chaud .



Escalier de secours en cours de fabrication dans nos ateliers.





Escalier de secours à 3 volées- marches tôle larmée - limon extérieur - garde-corps main courante + 4 lisses - main courante + tôle perfo sur palier. Traitement: Acier galva.



Escalier de secours - marches
tôle larmée - mc + 4 lisses +
limon. Traitement: Peinture





Escalier technique grande
hauteur - main courante 5
lisses. Galvanisation à
chaud.



Escaliers de secours avec paliers déportés pour récupérer
la différence de niveaux entre immeubles- marches tôle
larmée - garde-corps barreautés avec limon. Traitement:
Galvanisation à chaud.





Escalier de secours - 1 unité de passage - marches caillebotis 30x19 - limon extérieur - garde-corps main courante + 2 lisses - traitement: Peinture Epoxy.





Escalier secours ERP - 1 unité de passage - marches tôle larmée acier galva - limon extérieur - garde-corps main courante + 4 lisses - main courante inter sur fût. Traitement: Thermolaquage Epoxy.





20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

www.acbi-sa.com

contact@acbi-sa.com



GARDE CORPS
TECHNIQUES



ECELLES



ESCALIERS



SAUTS DE LOUP



LIGNE DE VIE



GARDE CORPS
PUBLIC



GARDE CORPS
MODULE